

Отметка о размещении (12.10.2021 г. 31210061000201217366) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Белгородской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-03-00, boguchs@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Корочанскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Корочанский район, с. Бехтеевка ул. Дорошенко, д.1 л, тел./факс 5-45-20,54520a@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 34/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района, директору Кондратенко В.П.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Корочанского района по пожарному надзору Шевченко Павла Александровича №34 от «12» октября 2021 года

в период с «18» октября 2021 г. по «29» октября 2021 г.

Заместителем начальника управления - начальником отдела

нормативно-технического УНД и ПР Пасько К.К. главным государственным инспектором по пожарному надзору Корочанского района Шевченко П.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Муниципального бюджетного учреждения "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" Кондратенко В.П.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; (п.8.1 в СП 4.13130.2013);	01.07.2022 г.	
2.	В подсобных помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; (п. 4, 14 НПБ 110-03);	01.07.2022 г.	
3.	Установленные двери в подсобных помещениях не являются противопожарными (2 типа)	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; ( ст. 88, таблица №23, 24 ФЗ № 123, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);	01.07.2022 г.	
4.	Допускается размещение холодильника в коридоре на путях эвакуации из подсобных помещений	(п.16 ж ППР в РФ);	01.07.2022 г.	
5.	Двери складского помещения (комната №42) не являются противопожарными (2 типа)	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; ( ст. 88, таблица №23, 24 ФЗ № 123, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);	01.07.2022 г.	
6.	В помещении кухни отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; (п. 4, 14 НПБ 110-03);	01.07.2022 г.	
7.	Порошковый огнетушитель в помещении кухни не оснащен гибким шлангом (длина гибкой части шланга - не менее 1 м для огнетушителей с массой ОТВ до 20 кг).	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; (п.5.3.3 ГОСТ Р 51017-2009);	01.07.2022 г.	
8.	Допускается устройство порога на путях эвакуации из помещения кухни	(п.27а ППР в РФ);	01.07.2022 г.	

9.	Двери складского помещения в левом крыле здания не являются противопожарными (2 типа)	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; ( ст. 88, таблица №23, 24 ФЗ № 123, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;	01.07.2022 г.	
10.	ИПР (извещатель пожарный ручной) возле второго эвакуационного выхода установлен на высоте более 1,50 м (фактическая высота 1,68 м.)	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.6.6.27 СП 484.1311500.2020;	01.07.2022 г.	
11.	ИПР (извещатель пожарный ручной) возле центрального выхода установлен на высоте более 1,50 м (фактическая высота 1,64 м.)	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.6.6.27 СП 484.1311500.2020;	01.07.2022 г.	
12.	В чердачном помещении электропроводка проложена по горючему основанию	(п.35з ППР в РФ;	01.07.2022 г.	
13.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п.54 ППР в РФ;	01.07.2022 г.	
14.	Помещение пищеблока не отделено от других частей здания противопожарными стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа)	ч.3 ст. 80 ФЗ-123, п.5.24 СП 4.13130.2013;	01.07.2022 г.	
15.	При входе в помещения производственного и складского назначения отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	(п.12 ППР в РФ);	01.07.2022 г.	
16.	Здание не оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением из расчета не менее чем от 1 пожарного крана с расходом не менее 2,5 л/с	п.2, ч. 1, ст.6 ФЗ-123, таблица № 7.1, СП 10.13130;	01.07.2022 г.	
17.	Не обеспечен пожарный объем воды для здания	ч.1,ст.62 ч.3 ст. 80 ФЗ-123, п.9.1 СП8.131.30;	01.07.2022 г.	
18.	Часть здания с помещениями	ч.3 ст. 80 ФЗ-123, п.5.24 СП	01.07.2022 г.	

	для круглосуточного проживания, пребывания людей не отделена отделенных от других функциональных частей объекта противопожарными стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа)	4.13130.2013;		
19.	Ширина путей эвакуации по коридору при одновременном открывании дверей составляет менее 1,2 м	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.5.1.2 СП 1.13130.2020;	01.07.2022 г.	
20.	Ширина эвакуационных выходов из помещений составляет менее 1,2 м.	п. 2 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.5.1.4 СП 1.13130.2020;	01.07.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного учреждения  
"Центр социальной помощи семье и детям "Семья" Кондратенко В.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель начальника управления - начальник отдела  
нормативно-технического УНД и ПР  
Пасько К.К.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Главный государственный инспектор  
Корочанского района по пожарному надзору  
Шевченко П.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.